

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель первичной профсоюзной
организации КГБ ПОУ
«Минусинский колледж
культуры и искусства»



И.П. Иванова
2015 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор КГБ ПОУ
«Минусинский колледж
культуры и искусства»



В.П. Барабаш
2015 г.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ
НА КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ
ИОТ – 032 - 2015

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе с использованием копировально-множительной техники (далее – копир) допускается работник:

- ◆ не моложе 18 лет;
- ◆ прошедший обязательный предварительный (периодический) медицинский осмотр и не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья;
- ◆ прошедший инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ с использованием копира;
- ◆ имеющий I-ую квалификационную группу по электробезопасности.

1.2. Работник обязан:

- ◆ знать и выполнять правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда и отдыха;
- ◆ соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми актами; соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения;
- ◆ правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- ◆ проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях;
- ◆ немедленно извещать руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в учреждении, или об ухудшении состояния здоровья, проявления признаков острого заболевания.

1.3. На работника при использовании копира, возможно воздействие комплекса опасных и вредных факторов производственной среды:

- ◆ статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном заземлении аппаратов;
- ◆ ультрафиолетовая радиация, образующаяся при электрографическом способе копирования специальных ламп с УФ-спектром излучения;
- ◆ электромагнитные излучения, образующиеся при работе видеодисплейного терминала (ВДТ), входящего в состав копировального комплекса или находящегося в том же помещении;
- ◆ шум на рабочем месте, обусловленный конструкцией аппарата;
- ◆ химические вещества, выделяющиеся при работе и ремонте копировальных аппаратов, – озон, азота оксид, аммиак, стирол (винилбензол), ацетон (пропан-2-он), селенистый водород (гидроселенид), эпихлоргидрин ((хлорметил)оксиран), кислоты, бензин, этилена оксид (оксиран);
- ◆ физические перегрузки (вынужденная поза, длительная статическая нагрузка);
- ◆ перенапряжение зрительного анализатора.

1.4. При эксплуатации копира работнику запрещается:

- ◆ эксплуатировать шнур электропитания копира с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- ◆ пользоваться поврежденными вилками, розетками;
- ◆ использовать легковоспламеняющиеся, горючие жидкости (бензин, ацетон, спирт) для очистки поверхностей копира;
- ◆ устанавливать копир вблизи спиртосодержащих и др. легковоспламеняющихся веществ;
- ◆ закрывать вентиляционные отверстия копира;

- ◆ устанавливать копир на неустойчивые, наклонные поверхности, во влажных и пыльных местах, в местах прямого попадания солнечных лучей, а также в местах подверженным вибрациям.

1.5. Ремонт и техническое обслуживание копира должен производить ведущий программист колледжа или специалист ремонтной организации.

1.6. Замену картриджа, чистку копира необходимо выполнять при отключенном питании, согласно требованиям руководства по эксплуатации копира.

1.7. Работник обязан незамедлительно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников; неисправности копира, каждом несчастном случае на рабочем месте, очевидцем которого он был, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

1.8. Помещение для работы с копиром должно быть оборудовано системами отопления и кондиционирования воздуха. Площадь помещения на одного работающего должна быть не менее 6,0 кв.м., при кубатуре не менее 15 куб.м. Расстояние от стены до краев аппарата должно составлять не менее 0,6 м., а со стороны зоны обслуживания - не менее 1,0 м. Все копировально-множительные аппараты должны иметь гигиенические сертификаты, полученные в установленном порядке.

1.9. Работник должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи, необходимо мыть руки с мылом. Запрещается прием пищи на рабочем месте.

1.10. Женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием средств копировально-множительной техники, не допускаются.

1.11. За нарушение настоящей Инструкции работник несет ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. До включения копира в сеть работник обязан внешним осмотром проверить:

- ◆ освещенность рабочего места и рабочей зоны;
- ◆ отсутствие посторонних, лишних предметов на рабочем месте и в рабочей зоне;
- ◆ устойчивость копира на прочной, ровной поверхности;
- ◆ отсутствие повреждений корпуса копира, исправность шнура электропитания, вилки, розетки;
- ◆ правильность расположения шнура электропитания копира - шнур должен находиться с тыльной стороны рабочего места.

2.2. Обо всех обнаруженных неисправностях копира, нарушениях безопасных условий труда работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Работник во время работы обязан:

- выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по безопасности труда и к которой допущен непосредственным руководителем.
- не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.
- соблюдать требования безопасности, изложенные в руководстве по эксплуатации копира.
- содержать в порядке и чистоте рабочее место в течение всего рабочего дня.

3.2. Работнику во время работы запрещается:

- ◆ включать копир с поврежденным, снятым корпусом;
- ◆ оставлять включенный в сеть копир без наблюдения;
- ◆ открывать, снимать корпус копира, самостоятельно пытаться отремонтировать электрооборудование копира;

- ◆ загромождать, рабочее место, бумагами и посторонними предметами в целях недопущения накопления органической пыли;
- ◆ держать закрытыми вентиляционные отверстия копира;
- ◆ допускать натяжение токопроводящего провода в местах ввода и крепления, перекручивание, образование на нем петель и узлов;
- ◆ допускать попадание влаги на шнур электропитания и поверхность корпуса копира.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении пожара (появление огня, запаха гари, задымления и т.п.):

- ◆ прекратить работу, отключить копир и др. установленное в помещении электрооборудование в установленном порядке;
- ◆ сообщить о пожаре по телефону 01 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- ◆ сообщить непосредственному руководителю или вышестоящему руководителю и на дежурному по зданию;
- ◆ принять по возможности меры по оповещению и эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

4.2. При возникновении неисправности в работе копира:

- ◆ появления звука не характерного для нормально работающего копира;
- ◆ повреждения шнура электропитания;
- ◆ появления запаха горячей изоляции;
- ◆ короткого замыкания;
- ◆ возникновения иных неисправностях копира:

прекратить работу, отключить копир в установленном порядке, вывесить плакат «Не включать. Оборудование неисправно». Доложить о принятых мерах непосредственному или вышестоящему руководителю и действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.3. При внезапном ухудшении самочувствия – прекратить работу, отключить копир в установленном порядке, сообщить непосредственному вышестоящему руководителю и обратиться к врачу.

4.4. При несчастном случае:

- ◆ немедленно оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости организовать доставку его в учреждение здравоохранения или вызвать «Скорую помощь»;
- ◆ принять неотложные меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на других лиц;
- ◆ сохранить до начала расследования несчастного случая на рабочем месте обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к опасной ситуации;
- ◆ незамедлительно известить непосредственного или вышестоящего руководителя о произошедшем несчастном случае.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. По окончании работ работник обязан:

- очистить внешние поверхности копира мягкой хлопчатобумажной тканью, слегка смоченной раствором нейтрального моющего средства (хозяйственного мыла, шампуня и т.п.), при этом недопустимо применение пожароопасных веществ (ацетона, бензина, спирта и др.).

- осмотреть и привести в порядок рабочее место.

- обо всех недостатках, обнаруженных при эксплуатации копира, сообщить непосредственному руководителю.

Специалист по охране труда Су О.В. Сухоносова

СОГЛАСОВАНО:

Ведущий программист Д Д.В. Терешкин